



Sachvortragende/r	Amt / Geschäftszeichen
Stadtbaurat Ricus Kerckhoff	Amt für Stadtplanung und Bauordnung

Sachbearbeiter/in: Yvonne Bayer

Anfragen und Anregungen

Beratungsfolge	Termin	Status	Beschlussart
Planungs- und Bauausschuss	06.12.2022	öffentlich	Kenntnisnahme

1. Stadtrat Bernhard Spachmüller bittet um Informationen zu Feuchtigkeitsschäden in der WEG-Turnhalle. Er hat erfahren, dass zwei Drittel der Halle nicht genutzt werden können.

Stadtkämmerer Sascha Spahic führt aus, dass Feuchtigkeitseinträge in die Halle vorhanden sind. Die Baufuge am Flachdachübergang wurde bereits abgedichtet. Damit konnte der Feuchtigkeitseintrag deutlich reduziert werden. Die Sanierung des Flachdachs (weitere mögliche Ursache für Feuchtigkeitseinträge) über der Umkleide konnte aber bislang nicht erfolgen, weil zunächst keine Lichtkuppeln auf dem Markt verfügbar waren. Die Maßnahme soll ausgeführt werden, sobald es die Witterung nach dem Winter wieder zulässt. Aktuell ist der Hallenboden zum Teil durchnässt, aber nur ein kleiner Teil des Hallenbodens in der Trittfestigkeit beeinträchtigt; dieser Bereich ist abgesperrt, die kleine Halle (ein Drittel der Halle) kann aufgrund dessen derzeit nicht genutzt werden.

2. Stadtrat Oliver Memmler übermittelt die Anfrage von Schulpflegerin Miriam Adel, wann eine Sanierung der Schultoiletten im WEG erfolgt.

Stadtkämmerer Sascha Spahic erläutert, dass im 3. Obergeschoss die Sanitäranlagen 2019 komplett saniert worden sind, im 2. OG wurde eine oberflächliche Sanierung in Eigenregie durch den damaligen Schulleiter ausgeführt. Die Sanierung der Toiletten im EG war gemäß der vom PIBA im Juni 2022 beschlossenen Priorisierung für 2023 zum Haushalt angemeldet, könnte aber im Haushalt 2023 mangels verfügbarer Mittel nicht berücksichtigt werden.

3. Stadtrat Bernhard Spachmüller ergänzt, dass ebenfalls im WEG noch Beamer-Halterungen anzubringen wären.

4. Stadtrat Josef Weyh bemängelt in der Tiefgarage Königsplatz die Sauberkeit und den Zustand der Silikonfugen im WC-Bereich. Er bittet auch um Prüfung, ob die Abgänge überdacht werden können.