

VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN MIT INTEGRIERTEM GRÜNORDNUNGSPLAN VEP S-XI-24

"GOLDSCHLÄGERHOF - ZÖLLNERTORSTRASSE"

BILANZIERUNG DES BAUMBESTANDS MIT BEWERTUNG UND ERMITTLUNG DER AUSGLEICHSPFLANZUNG

BAUMBESTANDSERFASSUNG GEMÄß GUTACHTEN VON BAUM-EXPERTISEN   PETER BENDIK VOM 20.02.2025								
Nr.	Baumart	Stammumfang in cm	Höhe in m	H/D Wert	Schäden am Baum	Bewertung nach GALK	Empfohlene Maßnahme	Ersatzpflanzung
<b>REICHSWAISENHAUSSTRASSE: PARKPLATZ REIHE R1</b>								
3966	Robinia pseudoacacia	170	12		siehe Gutachten	●	<b>Fällung</b> nicht standsicher	0
3965	Acer platanoides	90	12	41,80	siehe Gutachten	◐	<b>Fällung</b> Baufeldnähe	1
3964	Acer platanoides	110	8	22,85	siehe Gutachten	◐	<b>Fällung</b> Baufeldnähe	1
3963	Quercus rubra	110	11	31,00	siehe Gutachten	◑	<b>Fällung</b> Baufeldnähe	1
3962	Acer platanoides	135	12	27,00	siehe Gutachten	◑	<b>Fällung</b> Baufeldnähe	1
3961	Quercus rubra	115	11	30,05	siehe Gutachten	○	<b>Fällung</b> Baufeldnähe	1
3960	Acer platanoides	90	9	31,26	siehe Gutachten	◑	<b>Fällung</b> Baufeldnähe	1
3959	Quercus rubra	90	8	28,70	siehe Gutachten	○	<b>Fällung</b> Baufeldnähe	1
3958	Quercus rubra	85	10	36,90	siehe Gutachten	◑	<b>Fällung</b> Baufeldnähe	1
3957	Acer platanoides	170	12	22,16	siehe Gutachten	◐	<b>Fällung</b> Baufeldnähe	1
<b>REICHSWAISENHAUSSTRASSE: PARKPLATZ REIHE R2</b>								
3968	Robinia pseudoacacia	140	12		siehe Gutachten	◑	<b>Fällung</b> steht im Baufeld	1

Nr.	Baumart	Stammumfang in cm	Höhe in m	H/D Wert	Schäden am Baum	Bewertung nach GALK	Empfohlene Maßnahme	Ersatzpflanzung
3969	Aesculus hippocastanum	85	7		siehe Gutachten	○	<b>Verpflanzung</b> im Geltungsbereich	0
3970	Aesculus hippocastanum	95	8		siehe Gutachten	○	<b>Verpflanzung</b> im Geltungsbereich	0
3971	Betula pendula	110	11		siehe Gutachten	○	<b>Fällung</b> steht im Baufeld	1
3972	Quercus rubra	85	8		siehe Gutachten	○	<b>Verpflanzung</b> im Geltungsbereich	0
3973	Quercus rubra	65	6		siehe Gutachten	○	<b>Verpflanzung</b> ext. Grundstück	0
3974	Betula pendula	60	6		siehe Gutachten	○	<b>Fällung</b> steht im Baufeld	0
3975	Quercus rubra	60	5		siehe Gutachten	◐	<b>Fällung</b> steht im Baufeld	0
3976	Crataegus laevigata	45	3		siehe Gutachten	○	<b>Fällung</b> steht im Baufeld	0
3977	Crataegus laevigata	60	5		siehe Gutachten	○	<b>Fällung</b> steht im Baufeld	0
<b>REICHSWAISENHAUSSTRAßE: PARKPLATZ REIHE R3</b>								
3985	Crataegus laevigata	55	5		siehe Gutachten	○	<b>Fällung</b> steht im Baufeld	0
3984	Aesculus hippocastanum	85	7		siehe Gutachten	○	<b>Verpflanzung</b> im Geltungsbereich	0
3983	Betula pendula	105	11		siehe Gutachten	○	<b>Fällung</b> steht im Baufeld	1
3982	Aesculus hippocastanum	65	6		siehe Gutachten	○	<b>Verpflanzung</b> ext. Grundstück	0
3981	Betula pendula	100	10		siehe Gutachten	○	<b>Fällung</b> steht im Baufeld	1
3980	Aesculus hippocastanum	90	7		siehe Gutachten	○	<b>Verpflanzung</b> im Geltungsbereich	0
3979	Quercus rubra	130	12		siehe Gutachten	○	<b>Fällung</b> steht im Baufeld	1
<b>PRELL-AREAL: REIHE R4</b>								
1	Robinia pseudoacacia	140	11		siehe Gutachten	◐	<b>Fällung</b> Baufeldnähe	1
5	Acer platanoides	110/95	11		siehe Gutachten	○	<b>Fällung</b> Baufeldnähe	1
6	Betula pendula	160/150	10		siehe Gutachten	◑	<b>Fällung</b> Baufeldnähe	0
8	Acer platanoides	190	16	26,50	siehe Gutachten	○	<b>Erhalt</b> Baumschutz erf.	0
9	Acer platanoides	130/90	12		siehe Gutachten	○	<b>Fällung</b>	1

Nr.	Baumart	Stammumfang in cm	Höhe in m	H/D Wert	Schäden am Baum	Bewertung nach GALK	Empfohlene Maßnahme	Ersatzpflanzung
10	Acer platanoides	80/75/60/60	11		siehe Gutachten	●	<b>Fällung</b>	1
11	Acer platanoides	280	16	18,20	siehe Gutachten	○	<b>Erhalt</b> Baumschutz erf.	0
12	Acer platanoides	200/175/160	16		siehe Gutachten	●	<b>Fällung</b>	1
<b>NACHBARBÄUME UND GRENZBÄUME</b>								
13	Acer platanoides	80/65	9		siehe Gutachten	○	Baumschutz erf.	0
14	Acer platanoides	90/75/60	9		siehe Gutachten	○	Baumschutz erf.	0
15	Acer platanoides	80/75/60	9		siehe Gutachten	○	Baumschutz erf.	0
16	Acer platanoides	80/70/60	9		siehe Gutachten	○	Baumschutz erf.	0
N1	Acer platanoides	140	15		siehe Gutachten	n.n.	Baumschutz erf.	0
N2	Prunus spec.	110	8		siehe Gutachten	n.n.	Baumschutz erf.	0
N3	Platanus × hispanica	140	16		siehe Gutachten	n.n.	Baumschutz erf.	0
N4	Platanus × hispanica	120	10		siehe Gutachten	n.n.	Baumschutz erf.	0
<b>SUMME ERFORDERLICHE ERSATZPFLANZUNGEN</b>								<b>19</b>

LEGENDE



BAUMBESTAND ZU ERHALTEN



BAUMBESTAND ZU VERPFLANZEN



BAUMBESTAND ZU FÄLLEN



AUßERHALB GELTUNGSBEREICH

AUFGESTELLT: SCHWABACH, DEN 26.09.2025 /cb

THIELE LANDSCHAFTSARCHITEKTEN GMBH

Grundlage: Baumgutachten P. Benedik vom 20.02.25