

Baumliste

siehe Plan mit Nummern

Baumkronen aus alter Messung - aktuell Messung nicht möglich (hohe Belaubung)

Grobe Erfassung vor Ort 16.07.2025: Stadtplanungsamt mit Hr. T. Mulzer (Grundstück stark verwildert)

Nr.	Baumart	Stammumfang in cm in 1m	Baum SchutzVO	Vitalität - Zustand (Stufen 0-4)	bleibt	unklar	Fällung	Vergleich alter und neuer städtebaulicher Entwurf					
								ENTWURF MFH NEU 2014		ENTWURF ALT 2019		Bemerkung, Lage, ...	
								im Baufeld	nah am Baufeld	im Baufeld	nah am Baufeld		
1	Eiche	210	JA	1-2 mit Zwiesel	1					1	außerhalb Grundst und Baufeld	außerhalb Grundst nah an Baufeld	
2	Eiche	130	JA	1-2	1						außerhalb Baufeld	außerhalb Baufeld	
3	Eiche	140	JA	1	1					1	außerhalb Baufeld	nah an Baufeld	
4	Eiche	160	JA	1	1						außerhalb Baufeld	außerhalb Baufeld	
5	Eiche	110	JA	2	1						außerhalb Baufeld	außerhalb Baufeld	
6	Eiche	170	JA	1-2	1						außerhalb Grundst und Baufeld	außerhalb Grundst und Baufeld	
7	Eiche	170	JA	0-1	1						außerhalb Grundst und Baufeld	außerhalb Grundst und Baufeld	
8	Eiche	170	JA	0-1	1						außerhalb Grundst und Baufeld	außerhalb Grundst und Baufeld	
9	Eiche	130	JA	0-1	1						außerhalb Baufeld	außerhalb Baufeld	
10	Eiche	140	JA	1	1					1	außerhalb Baufeld	nah an Baufeld	
11	Eiche	250	JA	1		1					nah an Baufeld	IN Baufeld	
12	Eiche	110	JA	1	1					1	außerhalb Baufeld	IN Baufeld	
13	Birke	130	JA	4 - abgestorben			1				außerhalb Baufeld	1 nah an Baufeld	
14	Birke	140	JA	3 - abgängig			1				außerhalb Baufeld	1 nah an Baufeld	
15	Eiche	170	JA	0 - Top	1					1	außerhalb Baufeld - im Innenhof	IN Baufeld	
16	Birke	100	JA	3	1						außerhalb Baufeld	1 nah an Baufeld	
17	Eiche	110	JA	1 nicht erhaltensw		1				1	außerhalb Baufeld, nah an Nachbarbaum	IN Baufeld	
18	Eiche	140	JA	1		1				1	nah an Baufeld	1 nah an Baufeld	
19	Eiche	240	JA	0 - Top			1			1	IN Baufeld	1 IN Baufeld	
20	Eiche	140	JA	2			1			1	IN Baufeld	1 IN Baufeld	
21	Eiche	65	NEIN	1		1				1	nah an Baufeld	1 nah an Baufeld	
22	Eiche	160	JA	0 - Top	1					1	nah an Baufeld	1 nah an Baufeld	
23	Eiche	160	JA	0-1		1				1	nah an Baufeld	1 IN Baufeld	
24	Linde	140	JA	1 - Top		1				1	nah an Baufeld	1 IN Baufeld	
25	Fichte mehrstämmig		NEIN	nicht erhaltensw	1					1	außerhalb Baufeld	1 IN Baufeld	
26	Eibe mehrstämmig		NEIN	1 - gut (Busch)		1				1	außerhalb Baufeld, evtl. in TG Zufahrt?	1 IN Baufeld	
					15	7	4			2	6	10	9
					26			nah an Baufeld: evtl. Rückschnitt, Fällung, Baumbruch?					

Vitalität - Bäume

Stufe	Baumkataster *Arbokat*	Waldschadenserhebung FLL (1992)**	
0	gesund	ohne Schadensmerkmale	gesund bis leicht geschädigt
1	leicht geschwächt	schwach, geschädigt, kränkelnd	leicht bis mittelstark geschädigt
2	sehr geschwächt	mittelstark geschädigt, krank	Mittelstark bis stark geschädigt
3	abgängig	stark geschädigt, sehr krank	stark bis sehr stark geschädigt
4	tot	abgestorben	sehr stark geschädigt bis absterbend

*Arbokat Baumkataster, vom Unterzeichner etwa vor acht Jahren entwickelt und seitdem auch bei verschiedenen Kommunen i

** Die „Empfehlungen für die Beurteilung von Bäumen“ der GALK sprechen Vitalität und Schadenszustand an.